


So wird die partielle Reparatur eines Kratzers vor Ort durchgeführt:



Schadstelle mit Reiniger gründlich reinigen und ablüften lassen.



Einbringen von Transparent flüssig und mit Schutzfolie abdecken.




LED-Lichtgerät auf die Schadstelle setzen und härten lassen.



Material mit dem Hobel abtragen. Schadstelle mit verschiedenen Schleifsteinen nass überschleifen.



Polierpaste auftragen und aufpolieren.



Schaden behoben.

Ihre Vorteile mit RepairConcepts GmbH

- Kostenersparnis bei nahezu identischem Ergebnis einer Neuverlegung oder einem Austausch
- Abschleif und Restauration bei größeren Schäden durch unsere bundesweit tätigen Natursteinspezialisten
- Zeitersparnis durch deutlich geringeren Aufwand
- fast staubfreies Arbeiten
- Instandsetzungsergebnis ist von bestehender Oberflächenfarbe und -struktur kaum zu unterscheiden
- zufriedene Kunden
- Schnelle Erledigung u.a. durch Vor-Ort-Regulierung
- Gutachtenerstellung (Plausibilitätsprüfung, Vorschaden-, Alters- und Preisermittlung, Zeitwertberechnung)

Überzeugen Sie sich selbst!

Auftragserteilung unter:

repair-concepts.de

 **RepairConcepts®**
Die Alles-aus-einer-Hand-Experten

 Ein Unternehmen der
FAIR DAMAGE

RepairConcepts GmbH · Service-Zentrale Deutschland
Egermannstraße 7 · 53359 Rheinbach
Tel. 02226 / 16 988 - 0 · Fax 0180 / 501 023 716
info@repair-concepts.de

Neu



Schäden an Naturstein-Oberflächen:

Statt neu verlegen oder austauschen, günstiger instand setzen, abschleifen oder reinigen!

bundesweit
tätig

 **RepairConcepts®**
Die Alles-aus-einer-Hand-Experten



Instandsetzungsmöglichkeiten bei: Kratzern, Prellern, Materialausbrüchen, Flecken, Verfärbungen

Instandsetzen statt Neuverlegen oder Austauschen:

Günstiger, sauberer und unkomplizierter!

Obwohl der Naturstein ein hartes Material ist, ist es manchmal nicht widerstandsfähig genug, um Schäden gänzlich zu vermeiden. So kann die Oberfläche Kratzer oder Preller abbekommen oder an einer Treppe eine Kante abbrechen. Aber auch unterschiedlichste Substanzen können zu unangenehmen Verfleckungen und Verfärbungen führen, die den ursprünglichen Glanz oder die Farben zerstören.

Die Erfahrung zeigt, dass sich viele Oberflächen zu einem Bruchteil der Kosten einer Teil- oder Neuverlegung oder eines Austauschs „retten“ und aufarbeiten lassen.

RepairConcepts GmbH bietet mit seinem bundesweiten Netzwerk an Natursteinbetrieben die Möglichkeit einzelne kleinere Schäden partiell zu reparieren bzw. umfangreichere Schäden mit Spezialmaschinen zu schleifen und fast staubfrei zu beheben.

einzelne kleinere Schäden partiell zu reparieren bzw. umfangreichere Schäden mit Spezialmaschinen zu schleifen und fast staubfrei zu beheben.



Vorher



Nachher

Verfleckung und Ausbleichung (Nero Marquina)



Vorher



Nachher

Verätzungen durch säurehaltige Flüssigkeit (Terrazzo)



Vorher



Nachher

Riss in Waschtischplatte (Belgisch Granit Kalkstein)



Vorher



Nachher

Kantenbruch Granit-Arbeitsplatte (Labrador Sea Pearl)



Vorher



Nachher

Materialausbruch Trittkante Marmortreppe



Vorher



Nachher

Riss Kunststeinarbeitsplatte



Vorher



Nachher

Schlagschäden an Migmatitbodenbelag



Vorher



Nachher

Kantenabbruch Granit-Waschtisch



Vorher



Nachher

Verätzung durch Orangensaft (Botticino Marmor)

